




MÅLTE VIBRASJONSVERDIER VED ÅRSKONTROLL

UTDRAG AV ENKELTE NØKKELTALL FRA SPEKTERANALYSE




TILSTANDSVURDERING


BASERT PÅ AKKUMULERTE FAKTORER (VIBRASJON, STRØM, VISUELT INSPEKSJON ETC)

Viftenr.: ▾	Nåværende status:	Tiltak:
V1	OK	Ingen
V2	OK	Ingen
V3	OK	Ingen
V4	OK	Ingen
V5	OK	Ingen
V6	OK	Ingen
V7	OK	Ingen
V8	OK	Ingen
V9	OK	Ingen

EFFEKT VS. TURTALL


VED ULIKE DRIFTSTRINN






UTBEDRINGSTILTAK BASERT PÅ VIBRASJONSMÅLINGER


Vibrasjonsspekter ved kontroll (før tiltak) viser store utslag ved 1x :



Vibrasjonsspekter etter tiltak viser stor reduksjon av vibrasjon ved målfrekvens:



SAMMENLIGNING AV VIFTER/RETNINGER/MÅLEPUNKTER ETC



TRENDING AV VIBRASJONSSPEKTER FOR SPESIFIKK VIFTE

